
Institut für Steinkonservierung e.V.





Gips als Baugrund, Mörtel und Dekorationsmaterial

IFS-Bericht Nr. 42 - 2012

Tagungsband zu einer Veranstaltung am 19. / 20. April 2012 im Rahmen des Erfurter Bautags 2012

Veranstalter:



Institut für Steinkonservierung e.V



Fachhochschule Erfurt, Fakultät Bauingenieurwesen und Konservierung / Restaurierung

Gips als Baugrund, Mörtel und Dekorationsmaterial

IFS-Bericht Nr. 42 - 2012 ISSN 0945-4748

Herausgeber

INSTITUT FÜR STEINKONSERVIERUNG E. V.

Umschlagfoto

Heringen, Altes Schloss, Neuverputz mit Gipsmörtel, Zustand 2012

Vertrieb

Institut für Steinkonservierung e. V. Große Langgasse 29

55116 Mainz

Telefon: 06131 2016-500 Telefax: 06131 2016-555 E-Mail: ifs.mainz@arcor.de

www.institut-fuer-steinkonservierung.de

© IFS Mainz 2012

Inhalt

Ralf Lippomann Monika Kley	Baugrunderkundung und -auswertung bei veränderlichen Böden und Gesteinen	1
Jörg Urban	Statische Sicherungsmaßnahmen an mit Gipsmörtel errichteten Baudenkmalen – Alternativen zum Verpressen mit mineralischen Mörteln	5
Heiko Pludra Hendrik Romstedt	Sanierung des Verpressschadens am Schloss Wiehe	13
Thomas Staemmler	Zur Restaurierung von Kunst- und Kulturgut aus Alabaster	21
Klaus Rietschel Hans-Werner Zier	Gipshaltige Glanzputze in Thüringen: Untersuchungen – Nachstellungen – Reparaturen - Rekonstruktionen	27
Markus Huschenbeth Peter Huschenbeth		
Heike Dreuse	Restaurierung historischer Gipsestriche	37
Sven Raecke	Die Verwendung von Gips als Architekturoberfläche – Beispiele für Anstriche und Farbaufträge	45
Frank Schlütter Magdalena Jakubek Herbert Juling	Charakterisierung und Eigenschaften historischer Gipsmörtel aus unterschiedlichen Epochen und Anwendungsgebieten	49
Magdalena Jakubek Frank Schlütter		
Herbert Juling Jadwiga W. Łukaszewicz	Hochbrandgips zur Restaurierung mittelalterlicher Architekturelemente	61
Angela Eckart Michael Rosipal Christel Nehring	Neues von der Thüringer Mörteldatenbank	69
Heiko Twelmeier	Rechenmodell zum feuchteabhängigen Kriechen von Gipsmörteln	73
Hans-Werner Zier Heike Dreuse	Gips und Zement / Gips und Holz – Probleme bei Sanierungsmaßnahmen?	81
Rüdiger Keitz		
Michael Auras	Exkursion zu Baudenkmälern mit gipshaltigem Mauerwerk	97

Autorinnen und Autoren

Dr. Michael Auras

Institut für Steinkonservierung e. V., Mainz

Dipl.-Ing. Heike Dreuse

Materialforschungs- und -prüfanstalt, Weimar

Angela Eckart

Bauhaus-Universität Weimar F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde

Dipl.-Rest. (FH) Markus Huschenbeth

Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Peter Huschenbeth

Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG

Magdalena Jakubek

Nicolaus Copernicus Universität, Torun / Polen Fakultät der Bildenden Künste Institut für Denkmalpflege

Dr. Herbert Juling

Amtliche Materialprüfanstalt (MPA) Bremen

Dipl.-Ing. Rüdiger Keitz

GEBA Bauholding GmbH, Körner

Dr.-Ing. Monika Kley

Prof. Lippomann Dr. Kley GmbH, Regenstauf

Prof. Dr.-Ing. Ralf Lippomann

Fachhochschule Erfurt
Fachrichtung Bauingenieurwesen

Jadwiga W. Łukaszewicz

Nicolaus Copernicus Universität, Torun / Polen Fakultät der Bildenden Künste Institut für Denkmalpflege

Prof. Dr.-Ing. Christel Nehring

Fachhochschule Erfurt
Fachrichtung Bauingenieurwesen

Dipl.-Ing. Heiko Pludra

Bau-Consult Hermsdorf

Dipl.-Rest. Sven Raecke

Restaurator, Erfurt

Dipl.-Arch. Klaus Rietschel

Rietschel-Stuck, Weimar

Dipl.-Rest. Hendrik Romstedt

Romstedt, Gehring + Werner GmbH, Kirchheim

MSc Michael Rosipal

Fachhochschule Erfurt
Fachrichtung Angewandte Informatik

Dr. Frank Schlütter

Amtliche Materialprüfanstalt (MPA) Bremen

Prof. Thomas Staemmler

Fachhochschule Erfurt
Fachrichtung Konservierung und Restaurierung

Dr.-Ing. Heiko Twelmeier

Technische Universität Braunschweig Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

Dipl.-Ing. Jörg Urban

Denkmalplan – Gesellschaft für Bauwerksanierung GmbH, Körner

Dr. Hans-Werner Zier

Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar

Vorwort

Gestein, Baustoff, Salz – Gips tritt uns am Baudenkmal in verschiedenen Rollen entgegen. In den vergangenen Gipstagungen 2008 in Erfurt sowie 2010 in Erfurt und Lüneburg standen vor allem die dramatischen Bauwerksschäden infolge ungeeigneter Instandsetzungsmaterialien im Mittelpunkt. Über die vielfältigen Ursachen, die Untersuchungsmethoden und die Erkenntnisse zur Behebung und Vermeidung der Schäden wurde berichtet. In diesem Jahr geht es daneben auch um weitere wichtige und interessante Aspekte rund um das Material Gips.

So wird zunächst auf Baugrundprobleme und ihre Auswirkungen auf historische Bauwerke eingegangen, da Gips und Alabaster in vielen Gegenden Thüringens oberflächennah anstehen und zu massiven Schäden führen können. Desweiteren wird über neuste Erfahrungen auf dem Feld der statischen Sicherung von gipshaltigem Mauerwerk berichtet.

Im zweiten Teil steht Gips als Dekorationsmaterial im Mittelpunkt. Ob als Naturstein, Steinergänzung, Estrich, Putz oder Farbe – die historischen und modernen Anwendungsbeispiele sind vielfältig und stellen hohe Anforderungen an die materialgerechte Reparatur.

Der abschließende Teil widmet sich dem Material Gipsmörtel, seinen spezifischen Eigenschaften und seinen Wechselwirkungen mit anderen Baustoffen.

Am zweiten Tag findet eine Exkursion zu einigen historischen Bauten im Raum Nordhausen statt. Hier ist Gelegenheit, praktische Erfahrungen zur Instandsetzung mit Gipsmörtel errichteter Bauwerke im Dialog mit Kollegen und Kolleginnen zu diskutieren.

Mainz und Erfurt im April 2012